

Муфта кабельна з'єднувальна 6-10 кВ Стп 10 (35...240)

термоусаджувальна для з'єднання силових кабелів з паперовою ізоляцією до 10кВ

ПАКУВАЛЬНИЙ ЛИСТ				
клас «С»				
№	Перелік комплектуючих	Стп 10 35-50	Стп 10 70-120	Стп 10 150-240
1	Перчатка товстостінна на 3 пальці покрита клеєм-розплавом, шт	2	2	2
2	Манжета для ізолювання гільзи 25/10x2,2(150мм) , покрита клеєм-розплавом, шт	6		
3	Манжета для ізолювання гільзи 30/12 x2,2 (150мм) , покрита клеєм-розплавом, шт		6	
4	Манжета для ізолювання гільзи 40/16 x2,2 (150мм) , покрита клеєм-розплавом, шт			6
5	Манжета на оболонку 70/22 x5,5 (200мм) , покрита клеєм-розплавом, шт	2		
6	Манжета на оболонку 85/25(115/30)x5,5 (200мм) , покрита клеєм-розплавом, шт		2	2
7	Трубка-манжета на гільзу 40/10x6,7 (200мм) , покрита клеєм-розплавом, шт	3		
8	Трубка-манжета на гільзу 48/12x6,7 (200мм) , покрита клеєм-розплавом, шт		3	
9	Трубка-манжета на гільзу 60/16x6,7 (200мм) , покрита клеєм-розплавом, шт			3
10	Трубка для ізолювання жили 25/10x2,2(1800мм) ,шт	1		
11	Трубка для ізолювання жили 30/12x2,2(1800мм) ,шт		1	1
12	Труба-кожух для відновлення оболонки кабелю 85/25 x5,5(1000мм) , шт	1		
13	Труба-кожух для відновлення оболонки кабелю 115/30x5,5(1000мм) , шт		1	1
14	Герметик-заповнювач для герметизації вузла заземлення (4 шт), к-т	1	1	1
15	Нитки сурові №10, м	5	5	5
16	Склострічка, м	2	2	2
17	Дріт оцинкований, м	2	2	2
18	Серветка з бавовни, шт	1	1	1
19	Ганчір'я обтиральне (серветка з бавовни), шт	0,05	0,05	0,05
20	Дріт заземлення, шт	1	1	1
21*	Пружина постійного тиску, шт	2	2	2
22*	Контактная терка, луджена, шт	2	2	2
23**	Гільза з'єднувальна, шт	3	3	3
24	Інструкція з монтажу, шт	1	1	1
25	Паспорт (пакувальний лист), шт	1	1	1
26	Упаковка, шт	1	1	1

* Додаткова комплектація. При замовленні паяної системи заземлення замість позицій № 21, 22 постачається припій ПОС-30, припій А, жир паяльний

** В залежності від побажань клієнта - муфти комплектуються без гільз або гільзами під опресування або гільзами зі зривними 4-ма болтами з нанесеним струмопровідним мастилом