

## Муфта кабельна з'єднувальна 1 кВ Стп 1 (35...240)

термоусаджувальна для з'єднання силових кабелів з паперовою ізоляцією до 1кВ

ПАКУВАЛЬНИЙ ЛИСТ		клас «С»		
№	Перелік комплектуючих	Стп 1 35-50	Стп 1 70-120	Стп 1 150-240
1	Перчатка товстостінна на 4 пальці покрита клеєм-розплавом, шт	2	2	2
2	Манжета на оболонку <b>70/22x 5,5 (200мм)</b> , покрита клеєм-розплавом, шт	2	2	
3	Манжета на оболонку <b>85/25(115/30)x 5,5 (200мм)</b> , покрита клеєм-розплавом, шт			2
4	Трубка-манжета на гільзу <b>40/10x6,7 (200мм)</b> , покрита клеєм-розплавом, шт	4	4	
5	Трубка-манжета на гільзу <b>48/12x6,7 (200мм)</b> , покрита клеєм-розплавом, шт			4
6	Трубка для ізолювання жили <b>25/10x2,2 (2400мм)</b> , шт	1		
7	Трубка для ізолювання жили <b>25/10x2,2 (2400мм)</b> , шт		1	
8	Трубка для ізолювання жили <b>30/12x2,2 (2400мм)</b> , шт			1
9	Труба-кожух для відновлення оболонки кабелю <b>85/25x5,5 (1000мм)</b> , шт	1		
10	Труба-кожух для відновлення оболонки кабелю <b>115/30x5,5 (1000мм)</b> , шт		1	1
11	Герметик-заповнювач для герметизації вузла заземлення (4 шт), к-т	1	1	1
12	Нитки сурові №10, м	5	5	5
13	Склострічка, м	2	2	2
14	Дріт оцинкований, м	2	2	2
15	Серветка з бавовни, шт	1	1	1
16	Дріт заземлення, шт	1	1	1
17*	Пружина постійного тиску, шт	2	2	2
18*	Контактная терка, луджена, шт	2	2	2
19**	Гільза з'єднувальна, шт	4	4	4
20	Інструкція з монтажу, шт	1	1	1
21	Паспорт (пакувальний лист), шт	1	1	1
22	Упаковка, шт	1	1	1

\* Додаткова комплектація. При замовленні паяної системи заземлення замість позицій № 17, 18 постачається припій ПОС-30, припій А, жир паяльний

\*\* В залежності від побажань клієнта - муфти комплектуються без гільз або гільзами під опресування або гільзами зі зривними 4-ма болтами з нанесеним струмопровідним мастилом